

Analisi incidenze percentuali :



Descrizione	Incidenza	Importo
IMPIANTO ANTENNA	24,73%	696,43
IMPIANTO ELETTRICO	75,27%	2.120,00
Totale colonne :	100,00%	2.816,43